

リバンプ工法

※必ず注意事項をご参照下さい。

■全面塗布工法 ■単位：円/㎡

適用部位	仕様番号	単価	内訳			
			工程	価格	価格条件	
中性化・軽度の塩害	RV-01	6,920円/㎡	1	RV-25S	1,050	0.15kg/㎡
			2	RVペースト	5,870	t=1.5mm 3kg/㎡
中度の塩害	RV-02	12,440円/㎡	1	RV-40S	1,390	0.15kg/㎡
			2	RVモルタル	11,050	t=4.0mm 8kg/㎡
重度の塩害 アルカリシリカ反応 (ASR)	RV-03	15,150円/㎡	1	RV-40S	1,720	0.2kg/㎡
			2	RVモルタル	13,430	t=5.0mm 10kg/㎡ ※1

■部分補修工法 ■単位：円/m

適用部位	仕様番号	単価	内訳			
			工程	価格	価格条件	
露出鉄筋補修 ※2 幅100mm × 深さ25mm程度	RV-A	14,600円/m	1	ハツリ出し	3,000	
			2	錆落とし	1,500	
			3	ハツリ部清掃	200	
			4	RV-25S塗布	700	
			5	RVペーストハケ塗り	900	0.2kg/㎡
			6	埋め戻しRVモルタルGLC	8,300	
ひび割れ補修 ※3	RV-B	3,250円/m	1	Uカット	1,700	清掃共
			3	RV-25S塗布	550	
			4	埋め戻しRVモルタル	1,000	
ひび割れ補修 クラック幅 0.2mm未満	RV-C	1,550円/m	1	清掃	200	
			2	RV-25S塗布	550	
			3	RVペーストすり込み	800	
鉄製支柱根巻部 ※4 根巻周長200mm φ70程度 (手摺支柱等)	RV-N	6,900円/ヶ所	1	ハツリ出し	1,800	
			2	錆落とし	1,000	
			3	ハツリ部清掃	100	
			4	RV-25S塗布	700	
			5	RVペーストハケ塗り	900	
			6	埋め戻しRVモルタル	2,400	
			7	塗装	別途	

※1 RV-03においてRVモルタルの厚みを変更する場合

厚み	増減
8mm	+7,390
10mm	+12,050

※2 欠損部もRV-Aに準じます。

※3 挙動のあるクラックの場合はシール充填工法とします。

※4 小さなひび割れ程度とし、劣化の著しい場合は撤去・再取付となります。

■注意事項・その他

※表示価格には消費税が含まれておりません。

①上記価格は材工共の価格です。

②仮設費および高圧水洗、部分修繕の費用は別途とします。

③価格は50㎡以上の標準価格とし、小面積の場合は割り増しとなります。

④RV水溶液の使用量、モルタルの塗り厚によって価格は変動します。